

**Grundfør Vandværk**  
**Byvænget 18**  
**8382 Hinnerup**  
**Att.: Arne Loft**
**Rapportnr.:** AR-16-CA-00437427-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00437427  
**Kundenr.:** CA0004726  
**Modt. dato:** 22.06.2016

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Grundfør Vandværk. Boring DGU 79.493 - V20000300 / 4713000301						
<b>DGU-nr:</b>	79.493-1						
<b>Prøvetype:</b>	Råvand - Boringskontrol						
<b>Prøvedtagnings:</b>	22.06.2016 kl. 13:49						
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø Vand A/S CL5D						
<b>Analyseperiode:</b>	22.06.2016 - 08.07.2016						
<b>Prøvemærke:</b>	DGU 79.493						
Lab prøvenr:	80272759	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Inddampningsrest	200	mg/l			10	DS 204	12
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	0.057	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l			0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	< 0.3	mg/l			0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.093	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	17	mg/l			1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.24	mg/l			0.05	DS/EN ISO 10304-1 IC-EC	10
Sulfat	24	mg/l			0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l			5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	183	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	10
<b>Metaller</b>							
Arsen (As)	3.4	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Barium (Ba)	70	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Bor (B)	26	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Calcium (Ca)	61	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Kobolt (Co)	< 0.04	µg/l			0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Jern (Fe)	0.79	mg/l			0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Kalium (K)	1.4	mg/l			0.05	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Magnesium (Mg)	2.7	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Mangan (Mn)	0.15	mg/l			0.005	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Natrium (Na)	13	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Nikkel (Ni)	0.38	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.74	mg/l			0.1	DS/EN 1484	12
<b>Chlorphenoler</b>							
2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
<b>Pesticider</b>							
2,6-DCPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
2,6-dichlorbenzoesyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
4-CPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
4-nitrophenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**Grundfør Vandværk**  
**Byvænget 18**  
**8382 Hinnerup**  
**Att.: Arne Loft**
**Rapportnr.:** AR-16-CA-00437427-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00437427  
**Kundenr.:** CA0004726  
**Modt. dato:** 22.06.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Grundfør Vandværk. Boring DGU 79.493 - V20000300 / 4713000301  
**DGU-nr:** 79.493-1  
**Prøvetype:** Råvand - Boringskontrol  
**Prøvedtagning:** 22.06.2016 kl. 13:49  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S CL5D  
**Analyseperiode:** 22.06.2016 - 08.07.2016

**Prøvemærke:** DGU 79.493

Lab prøvenr:	80272759	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊞) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
AMPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS	14
Atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Bentazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
CGA 62826	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
CGA 108906	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Desethyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	28
Desethyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desethyl-terbutylazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Dichlobenil	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	28
Diuron	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Ethylenthiourea (ETU)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Glyphosat	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS	14
Hexazinon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Hydroxyatrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	22
Hydroxysimazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
MCPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Mechlorprop (MCP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metalaxyl-M	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Metribuzin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Simazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	9.4	°C		DS/EN ISO 19458	A
pH	7.7	pH		DS/EN ISO 10523	A

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

**Grundfør Vandværk**  
**Byvænget 18**  
**8382 Hinnerup**  
**Att.: Arne Loft**
**Rapportnr.:** AR-16-CA-00437427-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00437427  
**Kundenr.:** CA0004726  
**Modt. dato:** 22.06.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Grundfør Vandværk. Boring DGU 79.493 - V20000300 / 4713000301  
**DGU-nr:** 79.493-1  
**Prøvetype:** Råvand - Boringskontrol  
**Prøvedtagning:** 22.06.2016 kl. 13:49  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S CL5D  
**Analyseperiode:** 22.06.2016 - 08.07.2016

**Prøvemærke:** DGU 79.493

Lab prøvenr:	80272759	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Ledningsevne	39	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	< 0.1	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

08.07.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør